

# **News Release**

平成26年7月11日

### 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 該当案件無し
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 4件 (うち郵便ポスト1件、リチウム電池内蔵充電器(スマートフォン用)1件、 エアコン(室外機)1件、電気冷蔵庫1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 3件 (うち携帯電話機(スマートフォン)1件、フッドミキサー1件、 照明器具1件)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)において、審議を予定している案件該当案件無し
  - 1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。
  - ※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会 製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

#### 5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

(管理番号A201300547を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

### 6. 特記事項

(1)株式会社トップランドが輸入し、株式会社セブン-イレブン・ジャパンが販売した リチウム電池内蔵充電器(スマートフォン用)について(管理番号A201400204)

### ①事故事象について

事務所で、株式会社トップランドが輸入し、株式会社セブン-イレブン・ジャパンが販売したリチウム電池内蔵充電器(スマートフォン用)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

管理番号	事故発生日	機種・型式	被害状況	事故発生都道府県	
A201400204	平成26年6月27日	LA-2600K	火災	東京都	

## ②当該製品のリコール (製品回収・返金) について

株式会社トップランド及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、当該製品を含む対象製品(下記③)について、火災事故の再発防止を図るため、2014年(平成26年)7月8日からウェブサイトへ情報掲載を行うとともに、同日に新聞社告を掲載し、製品回収・返金を実施しています。

### ③対象製品:製品名、機種·型式、対象販売期間、対象台数

製品名	機種・型式	対象販売期間	対象台数
セブンライフスタイ ル スマートフォン 用充電器	LA-2600K LA-2600W LA-2600P	2013年6月 ~2014年6月	224, 100台

2014年(平成26年)7月8日からリコール(製品回収・返金)を実施

### <リコール対象製品での事故件数>

当該事故(管理番号A201400204)発生以前の、両社が輸入・販売したリチウム電池内蔵充電器(スマートフォン用)についての火災事故は、2013年度(平成25年度)に1件(管理番号A201300808)発生しています。この事故は、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき重大製品事故の報告を受け、製品起因が疑われる事故として公表していたものです。

### <対象製品の外観及び確認方法>



※黒色:LA-2600K、白色:LA-2600W、ピンク色:LA-2600P

### ④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う製品回収・返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

### 【問合せ先】

株式会社トップランド

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

スマートフォン用充電器 回収事務局

電 話 番 号:0120-167-722

受 付 時 間:9時~17時(土曜・日曜・祝日を除く。)

※7月21日までは祝土日も受付しています。

ウェブサイト: http://www.topland.co.jp/image/top/news\_pdf/20140708.pdf

http://www.sej.co.jp/info/20140704.html

# (2) 東京芝浦電気株式会社(現 東芝ライフスタイル株式会社)が製造した電気冷蔵庫 について(管理番号A201400208)

### ①事故事象について

事務所で、東京芝浦電気株式会社(現 東芝ライフスタイル株式会社)が製造した電気冷蔵庫を焼損し、周辺を汚損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。なお、当該製品は、製造から40年以上経過したものです。

管理番号	事故発生日	機種・型式	被害状況	事故発生都道府県	
A201400208	平成26年7月1日	GS-130SB	火災	徳島県	

### ②当該製品への対応について

同社は、当該製品を含む長期間使用の電気冷蔵庫(1983年以前の製造年度)について、電気部品の一部が経年劣化によって発煙・発火し、火災に至るおそれがあることから、2008年(平成20年)11月5日にプレス発表を行い、関連販売店等における情報の掲示、修理訪問時のチラシの配布、ウェブサイトにおける情報提供により、該当製品の使用の中止等、注意喚起を行っています。

### ③注意喚起対象製品

1983年(昭和58年)以前に製造された東京芝浦電気株式会社又は株式会社東芝製の電気冷蔵庫


### <注意喚起対象製品での事故件数>

当該事故(管理番号A201400208)発生以前の、2010年度以降同社が製造した電気冷蔵庫における注意喚起の対象の内容による事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2013年度	1	火災	2011年度	3	火災
2012年度	2	火災	2010年度	2	火災

### <対象製品の確認方法>

「製造年月」は、冷蔵室扉の内側又は側面に表示されています。 「製造年月」の表示場所は、機種により異なります。



### 対象製品の外観(写真はGR-130SB)



### ④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、安全の観点から、コンセントから電源プラグを抜いて、 使用を中止していただくとともに、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

納屋や物置、事務所、学校等で長期間使用されている電気冷蔵庫がありましたら、 併せて御確認ください。

また、長期間使用されている電気冷蔵庫は、熱、湿気、ほこり等の影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火するおそれがあります。

長期間使用されている電気冷蔵庫で、次のような症状が見られる場合は、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又は下記問合せ先まで御相談ください。



- 1)こげくさい臭いがする。
- 2)異常な音(ジリジリ、パチパチなど)がする。
- 3)ビリビリと電気を感じる。
- 4).長年、電源プラグを挿したままになっていて、ホコリや 湿気がたまっている。
- 5)、電源コードや背面下部の電線(リーF線)に傷がついている。(冷蔵庫の下に挟まれたり、ネズミにかじられたりしていませんか)
- 6)底面部(こ水漏れがある。
- 7) 前面下部の蒸発皿に変形や穴あきがある。

### 【問合せ先】

東芝ライフスタイル株式会社

東芝冷蔵庫受付センター

電 話 番 号:0120-731-808

受付時間:9:00~17:30 (土・日・祝日を除く。) ウェブサイト:http://www.toshiba.co.jp/tha/info/090128.htm (本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課

(製品事故情報担当) 担 当:大木、清重

電 話:03-3507-9204(直通)

FAX: 03-3507-9290

(株式会社トップランドが輸入し、株式会社セブン−イレブン・ジャパンが販売したリチウム電池内蔵充電器(スマートフォン用)についての発表資料に関する問合せ先)

(東京芝浦電気株式会社(現 東芝ライフスタイル株式会社)が製造した電気冷蔵庫についての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室 担当:水野、角田、中谷 電 話:03-3501-1707(直通)

FAX: 03-3501-2805

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。) 該当案件無し
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	因か疑われる事 事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
	平成25年10月18日			「成性 主式 ティンブクシル バーグレー	セキスイエクステリア 株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品の中敷を外そうと引っ張ったところ、 外れた反動で当該製品上部に右手が当たり、 負傷した。 調査の結果、当該製品の取扱説明書には中 敷の取付け方が記載されていなかったため、 当該製品を設置する際に中敷が誤った状態 で取り付けられ、その後、使用者が中敷を 引っ張った際に、中敷が外れて手が投入口裏 側の板金に当たり事故に至ったものと推定される。	東京都	平22機器にで起特な公の事成荷説等をもさ客方あ意成かサルロ25に・外すっかで事し 者年か書設記 既てけに場起年同にもがすっかで事し 者年か書設記 既でけに場起年間には3らの置すにいに誤合を7社には3らの置すにいに誤合を7社には3らの置すにいに誤合を7月立掲りの、月中掲した。1月入機品故品がいても 平出扱敷法と置置が注平日ブ
A201400204	平成26年6月27日	平成26年7月7日	リチウム電池内蔵 充電器(スマート フォン用)	会社セブン-イレ	株式会社トップランド (株式会社セブン-イレブン・ジャパンブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生した。現在、原因を調査 中。	東京都	平成26年7月8 日からリコール を実施(特記事 項を参照)
A201400206	平成26年6月30日	平成26年7月8日	エアコン(室外機)	RA500XV	ダイキン工業株式会社	火災	事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福岡県	製造から20年 以上経過した 製品
A201400208	平成26年7月1日	平成26年7月9日	電気冷蔵庫	GR-130SB	東京芝浦電気株式会 社(現 東芝ライフス タイル株式会社)	火災	事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼 損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、 原因を調査中。	徳島県	製造から40年 以上経過した 製品 平成20年11月 5日から使呼び 特けを実施(特 記事項を参照)

## 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400203	平成26年6月15日	平成26年7月7日	携帯電話機(スマートフォン)	火災	ACアダプターに当該製品を接続して充電中、当該製品及びACアダプターを溶融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	<b>松工</b> 旧	平成26年7月8日に 公表したACアダプ ターに関する事故 (A201400202)と同
A201400205	平成26年5月27日	平成26年7月8日	フッドミキサー		電源プラグを差したまま当該製品の手入れをしていたところ、スイッチが入り、手のひらを負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		事業者が事故を認 識したのは6月25日
A201400207	平成26年6月5日	平成26年7月8日	照明器具		当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		事業者が事故を認 識したのは7月1日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件該当案件無し

郵便ポスト (管理番号: A201300547)

